

Präzisions-Paletten

Precision pallets

Palettes de précision

Inbetriebnahme

Setting up

Mise en service

Vorbereitungen

Preparations

Préparatifs

- Montagefläche bearbeiten, dabei ergibt überdrehen eine bessere Planfläche als überfräsen.

- Machine the surface to which centering plate is to be fitted. Note that turning provides a more even surface than milling.

- Usiner la surface de montage; à ce sujet, une finition au tour donne une meilleure planéité qu'à la fraiseuse.

- Lochbild nach untenstehender Zeichnung bohren. Dazu bieten wir die Bohrschablone ER-010710 (Option) an. Eine weitere Möglichkeit ist, das Lochbild auf einer CNC-Maschine zu fertigen.

- Drill holes according to the pattern shown below. For this purpose, we supply a drill template ER-010710 (option) as an option. The hole pattern can also be produced with the help of an CNC machine.

- Percer la configuration des trous selon le dessin ci-dessous. Nous fournissons à cet effet le gabarit de perçage ER-010710 (en option). Autre possibilité : usiner la configuration des trous sur une machine CNC.

Hinweis:

Die Löcher ø 8mm und ø 10mm sind für die Freistellung der Prismenzapfen des SSF. Sie müssen in jedem Fall aufgebohrt werden.

Note:

The ø 8mm and ø 10mm holes are to accommodate the prismatic spigots of the rapid-action chuck and must therefore be drilled in any case.



Remarque :


Il faut percer obligatoirement les trous ø 8mm et ø 10mm prévus pour le dégagement des tenons prismatiques du mandrin de serrage rapide.

Die ø 4H7-Bohrungen werden nur benötigt, wenn die Zentrierplatte zu einer vorgegebenen Referenzfläche ausgerichtet werden muss.

The ø 4H7 holes are only necessary if the centering plate must be aligned in relation to a given reference surface.

Il ne faut percer les trous ø 4H7 que si la plaque de centrage doit être ajustée par rapport à une surface de référence attribuée.





Präzisions-Paletten

Precision pallets

Palettes de précision

Montage

- Unterlagsplatte auf das Lochbild des Rohlings legen. Deckungsgleich darauf die Zentrierplatte.

Hinweis:

Die Referenzmarkierungen (A) müssen auf der Seite der Stützfüsse sichtbar sein und mit einer evtl. vorgegebenen Referenzfläche übereinstimmen.

- Zentrierplatte mit Zylinderstiften ø 4, wenn nötig ausrichten.
Nach dem Ausrichten die Zylinderstifte wieder entfernen.

- 4 Stk. Stützfüße in die Gewinde M8 eindrehen (C), und mit **35 Nm** festziehen.
- 4 Stk. Schrauben M5 (B) mit Unterlagsscheiben (G) eindrehen (B) und mit **6 Nm** festziehen.

Nach der Montage müssen die Stützfüsse auf das tolerierte Mass $11.2 +0.01/-0.05$ überschliffen werden (D). Dabei ist eine Ebenheit von 0,001mm anzustreben. Wenn nötig sind die Stützfüße zu läppen.

Hinweis:

Messpunkte auf der Montagefläche in den Aussparungen (E) oder je nach Ausführung ausserhalb der Bleche (F) möglich.

Assembly

- Put base plate on the hole pattern of the blank.
Put centering plate on top in the congruent position.

Note:

The positioning marks (A) must be visible on the side of the support feet. If a reference surface has been given, the reference surface has been given, the reference marks must refer to it.

- If necessary, align centering plate with ø4 straight pins.

Remove the straight pins after the alignment.

- Turn the 4 support feet into the M8 threads (C) and tighten to **35 Nm**.

- Turn the 4 screws M5 (B) with washers (G) into the M5 threads (B) and tighten to **6Nm**.

After assembly, grind the support feet to the tolerated measurement of $11.2 +0.01/-0.05$ (D). Try to achieve an evenness of 0,001mm. If necessary, lap the support feet.

Note:


Measuring points on the mounting surface are possible in the notches (E) or beside the plates (F), depending on the version.

Montage

- Poser la plaque d'assise sur la configuration des trous de l'ébauche, puis la recouvrir exactement avec la plaque de centrage.

Remarque :

Les marques de référence (A) doivent être visibles du côté des pieds de butée et concorder avec une surface de référence éventuellement attribuée.




- Aligner si nécessaire la plaque de centrage au moyen des goupilles cylindrique ø 4.


Après l'aligner, enlever les goupilles cylindrique.

- Visser 4 pieds de butée dans les taraudages M8 et les serrer sous un couple de **35 Nm**.


- Visser les 4 vis M5 (B) avec les rondelles (G) et les serrer sous un couple de **6 Nm**.



Après montage, rectifier les pieds de butée à la cote de tolérance $11.2 +0.01/-0.05$ (D). Tendre vers une planéité de 0,001mm. Si nécessaire, roder les pieds de butée.

**Remarque :**

Points de mesure possibles sur les entailles (E) de la surface de montage ou, selon la version, à l'extérieur des tôles (F).

**Ersatzteile****Spare parts****Pièces de rechange**

Beziehen Sie Ihre Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Order the spare parts at your EROWA agent.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

Technischer Support**Technical support****Support technique**

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: info@erowa.com.

For technical support about this operating instruction, please contact: info@erowa.com.

Pour support technique à ce instruction de service veuillez prendre contact : info@erowa.com.

